



INDICAÇÃO Nº 016/2026

MURILO DA SILVA BARANCELLI, Vereador da Bancada do MDB, que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **INDICA** ao Poder Executivo Municipal, após apreciação do Plenário, que sejam adotadas as providências necessárias junto à Secretaria Municipal competente para a realização de manutenção, recuperação e adequação do Parquinho Municipal.

A presente Indicação atende a uma demanda dos moradores, que solicitaram atenção e providências quanto às condições de conservação, segurança e utilização do espaço.

A solicitação tem por objetivo requerer uma avaliação geral do local e a adoção das medidas de manutenção, recuperação e adequação que forem tecnicamente indicadas. Os registros demonstram pontos que merecem atenção nos brinquedos e equipamentos, canteiros, cercamento, muro, acessos e limpeza do entorno.

Por se tratar de espaço público destinado especialmente ao lazer e à convivência de crianças e famílias, entende-se necessária atenção preventiva às estruturas deterioradas ou avariadas, sobretudo àquelas que possam apresentar superfícies cortantes, corrosão, peças danificadas, instabilidade ou outros riscos durante a utilização.

Além da recuperação dos brinquedos, solicita-se a verificação das condições de acessibilidade e circulação, a limpeza e recomposição dos canteiros, a retirada de materiais e entulhos, a avaliação técnica do muro, postes e tela de fechamento, bem como a possibilidade de instalação de sistema de videomonitoramento, como medida preventiva para coibir atos de vandalismo e contribuir para a segurança e preservação do espaço, assegurando melhores condições de uso, conservação e segurança do espaço público.

JUSTIFICATIVA:

Anexos à presente Indicação, seguem os registros fotográficos e as justificativas que fundamentam o presente pedido. Maiores esclarecimentos e informações sobre a situação serão apresentados oportunamente em Plenário.

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 25 de agosto de 2026.

MURILO DA SILVA BARANCELLI
Vereador - MDB



REGISTRO FOTOGRÁFICO E JUSTIFICATIVAS

Fotos 1 a 4 - Cercamento, postes de sustentação e muro



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Justificativa: As fotografias mostram avaria em poste de sustentação do cercamento e, em diferentes pontos, deformações, inclinações e sinais que justificam avaliação técnica do conjunto formado por muro, postes e tela. Por se tratar do fechamento do parquinho, recomenda-se verificar a estabilidade e as condições de segurança, promovendo reparo, reforço ou substituição dos elementos que apresentem comprometimento.

Fotos 5, 6, 7 e 8 - Canteiros danificados



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Justificativa: Os registros evidenciam elementos de contenção quebrados, deslocados ou fora de posição em diferentes canteiros. Além de prejudicar a conservação do espaço, peças soltas, blocos desnivelados e bordas danificadas podem criar obstáculos e pontos de risco no entorno do parquinho. Solicita-se a recomposição dos canteiros e a retirada ou

reaproveitamento seguro dos materiais.

Foto 9 - Rampa de acessibilidade



Foto 9

Justificativa: A imagem indica necessidade de avaliação e possível adequação da rampa de acesso ao parquinho. Recomenda-se que o setor competente verifique tecnicamente inclinação, regularidade do piso, transições, largura e demais condições necessárias para garantir acesso seguro e adequado às pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Fotos 10 e 11 - Necessidade de limpeza dos canteiros



Foto 10



Foto 11

Justificativa: Os registros demonstram crescimento de vegetação espontânea e necessidade de limpeza e manutenção dos canteiros. A intervenção contribuirá para a organização, conservação e melhor aproveitamento do espaço, além de evitar o avanço da vegetação sobre bordas, estruturas e áreas de circulação.

Fotos 12, 13 e 14 - Corrosão e danos em estruturas metálicas



Foto 12



Foto 13



Foto 14

Justificativa: As imagens evidenciam corrosão e deterioração em componentes metálicos dos brinquedos. A oxidação pode reduzir a resistência das peças e gerar superfícies irregulares ou cortantes. Solicita-se inspeção dos equipamentos, tratamento anticorrosivo e, quando necessário, reparo, reforço ou substituição dos componentes comprometidos.

Fotos 15, 16 e 17 - Brinquedo danificado com aresta exposta



Foto 15



Foto 16



Foto 17

Justificativa: Os registros mostram ponto danificado em brinquedo metálico, com aresta exposta e sinais de corrosão. Considerando o contato direto das crianças com o equipamento durante o uso, recomenda-se manutenção imediata ou substituição da peça, a fim de prevenir cortes, escoriações e outros acidentes.

Foto 18 - Madeira deteriorada em brinquedo



Foto 18

Justificativa: A fotografia evidencia deterioração de peça de madeira integrante de um dos brinquedos. A perda de material pode comprometer a resistência do componente e produzir farpas ou bordas irregulares, justificando reparo ou substituição da madeira danificada.

Fotos 19 e 20 - Brinquedo danificado



Foto 19



Foto 20

Justificativa: As imagens demonstram equipamento com componentes que necessitam de reparo e revisão. Solicita-se avaliação das articulações, apoios, fixações, soldas e demais elementos estruturais, com correção das avarias identificadas e verificação das condições de uso seguro.

Fotos 21 e 22 - Entulhos e materiais a serem removidos



Foto 21



Foto 22

Justificativa: Os registros apontam materiais depositados junto ao passeio e ao muro do parquinho. A retirada é recomendável para desobstruir a circulação, melhorar a conservação do entorno e evitar obstáculos ou materiais soltos em área de acesso ao espaço público.

Fotos 23 e 24 – Falta de proteção lateral e guarda -corpo em estrutura de brinquedo com piso elevado



Justificativa: A presente justificativa fundamenta-se no risco iminente de queda de altura a que as crianças estão expostas durante o uso do equipamento. Por se tratar de um piso elevado sem qualquer barreira de contenção nas laterais, um desequilíbrio simples pode resultar em acidentes graves. A intervenção e a instalação do guarda-corpo são urgentes para garantir a integridade física dos frequentadores.

Providências gerais

Diante do conjunto de situações registradas, solicita-se que a Secretaria Municipal de Urbanismo realize vistoria técnica no local e, conforme a competência de cada setor, promova ou encaminhe as providências necessárias para a recuperação e manutenção dos brinquedos; substituição de peças deterioradas; tratamento das estruturas com corrosão; limpeza e recomposição dos canteiros; retirada de entulhos; avaliação e reparo do cercamento, postes e muro; adequação do acesso; e demais intervenções que se mostrarem necessárias após inspeção.

A adoção das medidas contribuirá para a segurança das crianças e demais usuários, a acessibilidade, a conservação do patrimônio público e a qualificação de importante espaço de lazer e convivência comunitária.

Atenciosamente,

Vereador Murilo da Silva Barancelli (MDB)